第1章平面机构的运动简图及自由度


内容

- 运动副及其分类
- 平面机构的运动简图
- ■平面机构的自由度

重

- 运动副和运动链的概念
- 机构运动简图的绘制
 - 机构自由度的计算。

- (1) 为什么各活动部分既能相互连接又能保持 有相对运动?
- (2) 具有确定运动的机构是怎样组成的?





§1 运动副及其分类


1. 构件

构件 ——机构中独立运动单元

零件 ——机构中独立制造单元

构件往往是由若干零件刚性 地联接在一起的独立运动的整 体。

从运动来看,任何机器都是 由若干个构件组合而成的。构件 是组成机构的要素之一。



<u>内燃机</u>



2. 运动副

运动副 ——两个构件直接接触且具有确定相对运动的联接。


a)两个构件、b) 直接接触、c) 有相对运动


三个条件,缺一不可

运动副元素 ——两构件相互接触的几何形状(点、线、面)

例 轴与轴承、

滑块与导轨 、两轮齿啮合。







圆柱面与圆孔面

棱柱面与棱孔面

两轮轮齿曲面

空间两构件构成的运动副,其自由度 f 和约束数 s 满足

f + s = 6





运动副的分类:

①低副一面接触,应力低

「转动副(回转副)——相对运动为转动


-移动副-相对运动为移动







移动副

②高副一点、线接触,应力高。例如:滚动副、凸轮副、齿轮副等。





凸轮副





常 用 运 动 类







空间运动副一空间运动

例如: <mark>球铰链</mark>、拉杆天线、<u>螺旋</u>、生物关节。

平面机构

——全部由平面运动副组成的机构。


空间机构


——至少含有一个空间运动副的机构。



3. 运动链

运动链 ——两个以上构件通过运动副联接而成的系统。







开式运动链(开式链)——如果组成运动链的各构件 未构成首末封闭系统。<u>机器手</u>



机构是由若干构件经运动副联接而成的

在运动链中,如果以某一个构件作为参考坐标系,当其中另一个(或少数几个)构件相对于 4. 机构 系按给定的运动规律运动时,其余所有的构件都能得到确定的运动,那么,该运动链便成为机构。

机构 ——具有确定运动的运动链称为机构

机构中构件的分类:

机架一作为参考系的构件,如机床床身、车辆底盘、飞机机身。

原(主)动件一按给定运动规律运动的构件。

从动件一其余可动构件。

机构的组成:

1个

机构一机架士原动件士从动件

若干 1个或几个

从动件 原动件 机架



§2 平面机构运动简图

机构运动简图 — 仅用简单的线条和规定的符号,代表构件和 运动副,并按一定比例表示各运动副的相对位 置。这种准确表达机构运动特性的简单图形称 为机构运动简图。

▶与运动有关的因素:

▶表达方式:

构件数目;

用简单线条表示构件;

运动副数目及类型;

规定符号代表运动副;

运动副之间的相对位置


按比例定出运动副的相对位置

- ▶用涂:
 - 1. 表示机构的结构和运动情况。
 - 2. 作为运动分析和动力分析的依据。

机构运动示意图 — 有时仅为表明机构组成情况和机构类型, 可不严格按比例绘制机构运动简图





一、运动副符号













转动副





移动副






















二、构件

不管构件形状如何,简单线条表示,带短剖面线 表示机架。





带运动副元素的构件 (a)(b) (c)



机构运动简图常用符号(摘自GB4460-85)

名称	符 号	名 称	符 号
固定构件	<u> </u>	外啮合圆柱 齿轮机构	
两副元素 构件		内啮合圆柱 齿轮机构	
三副元素 构件	4 >	齿轮齿条 机构	
转动副	2/ 2/ 2/	圆锥齿轮 机构	+ ++
移动副	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	蜗杆蜗轮 机构	
平面高副	C: P1 C1	0119	类型符号,标注 在带的上方
凸轮机构		带传动	V# 圆带 平# ▼ ▽ ○ −
棘轮机构		链传动	类型符号,标注在轮轴连心线上方 滚子链 # 齿形链 W



三、机构运动简图的绘制

方法与步骤:

- 1. 确定构件数目及原动件、输出构件;
- 2. 根据各构件间的相对运动确定运动副的种类和数目;
- 3. 选定比例尺, 按规定符号绘制运动简图;
- 4. 标明机架、原动件和作图比例尺;
- 5. 验算自由度。

绘制路线: 原动件→中间传动件→ 输出构件

观察重点: 各构件间构成的运动副类型

良好习惯: 各种运动副和构件用规定符号表达

误 区: 构件外形

注 意: 要合理选择原动件的位置


顺口溜: 先两头,后中间,从头至尾走一遍, 数数构件是多少,再看它们怎相联。



列1 颚式破碎机

分析: 此机构由5个构件,4个转动副组成/ 其中A处的转动副由偏心轴与连杆

组成。



(2) 选取比例尺。根据机构的运动尺寸定出。


(3) 确定各运动副之间的相对位置。

(4) 画出各运动副符号和各构件符号。


(5) 表示出原动件,并完成标注。

注意: 构件用数字表示; 运动副 用大写字母表示; 标明原动件

例2 齿轮插刀机构运动简图



分析:







§3 平面机构的自由度

一、构件的自由度

自由度——构件所具独立运动的个数(确定构件位置所需独立坐标数)。

一个完全自由的平面运动构件具有三个自由度。








二、平面运动副的约束条件 约束— 限制 约束条件 — 约束数

运动副的形成引入了约束,使构件失去运动自由度。

1. 转动副




不论形成运动副的两个构件是否其中有一个相对固定,运动副引入的约束数S均相同。




2. 移动副


约束数
$$S=2$$



3. 齿轮副



4. 凸轮副




约束数
$$S=1$$



平面低副约束数 S=2 平面高副约束数 S=1

三、平面机构的自由度

机构的自由度—— 机构中各构件相对于机架的所能有的 独立运动的数目称为机构的自由度。



机构自由度F = 所有活动构件的自由度数 - 所有运动副的约束数




1. 机构自由度的计算公式

机构的自由度 $F=3\times$ 活动构件数-2×低副数 -1×高副数


计算公式

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$


例



$$F=3n-2P_L - P_H$$
 $F=3n-2P_L-P_H$
= $3 \times 3 - 2 \times 4 - 0$ = $3 \times 4 - 2 \times 5 - 2 \times 5 - 2 \times 6 - 2$



$$F = 3n - 2P_L - P_H$$
 $F = 3n - 2P_L - P_H$
= $3 \times 3 - 2 \times 4 - 0$ = $3 \times 4 - 2 \times 5 - 0$
= 1 = 2




$$F=3n-2P_L-P_H$$

= $3\times 2-2\times 2-1$
= 1




练习: 计算自由度?




三个构件通过三个转动副相连,相当于一个构件。

铰链三杆桁架: F=3n-2P_L-P_H =3× 2-2× 3-0 =0




 2 铰链四杆桁架: $F=3n-2P_{L}-P_{H}=3\times 3-2\times 5-0=-1$

★若系统自由度F≤0,系统不能运动



铰链四杆机构: F=3n-2P_L-P_H =3× 3-2× 4-0 =1



铰链五杆机构: F=3n-2P_L-P_H =3× 4-2× 5-0 =2



凸轮机构: $F=3n-2P_L-P_H=3\times 2-2\times 2-1=1$

机构具有确定运动的条件?

四杆机构




原动件数>F 不能运动或损坏!

五 杜 机 构

> 原动件数〈F 运动不确定






原动件数=F

各构件都有确定的运动





- (1)若系统自由度 $F \leq 0$,则系统不能动。
- (2)若系统自由度F >0, 而原动件数>F, 则构件间不能运动或产生破坏。
- (3)若系统自由度F > 0,而原动件数< F,则构件间的运动是不确定的。
- (4)若系统自由度F > 0,而原动件数=F,则构件间的运动是确定的。



2.机构(运动链)具有确定相对运动的条件

有一个机架 自由度大于零 (F>0) 原动件数 =自由度数

(通常,原动件为含低副构件且与机架相连,只有一个自由度)



3.注意事项


(1) 要正确计算运动副数目


复合铰链


—计算在内

m个构件(m≥3)在同一处构成 共轴线的转动副









四杆—滑块机构

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3x5 - 2x6 - 0$$

$$F = 3n - 2P_L - P_H = 3x 5 - 2x 7 - 0$$

$$=3$$





例3 圆盘锯机构


$$F = 3n - 2P_{L} - P_{H}$$

$$= 3 \times 7 \cdot 2 \times 6 - 0$$

$$= 9 ?$$

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

= $3 \times 7 - 2 \times 10 - 0$
= 1





(2) 局部自由度

<u>---排除</u>

机构中某些构件所具有 的局部运动,并不影响机构 运动的自由度。

局部自由度处理方法:

1)修正机构自由度计算公式:


$$F = 3n - 2P_L - P_H - F'$$

式中F′为局部自由度数目


2)将滚子2与从动件3视为一

体,即为一个构件。

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$











提出问题



(3) 虚约束 ——排除


分析:





虚约束的定义:


机构中不起独立限制作用的重复约束。





虚约束的处理:


计算具有虚约束机构的自由度时,将机构中引入虚约束的运动




=
$$3n - 2P_L - P_H$$

= $3 \times 5 - 2 \times 7 - 0$
= 1

(1) 联接构件与被联接构件上联接点的轨迹重合





注意:存在虚约束的几何条件是 $AB \stackrel{\#}{=} CD \stackrel{\#}{=} EF$


附加的构件4和其两端的转动副E、F 提供的自由度


$$F=3\times1-2\times2=-1$$
 即引入了一个虚约束

去掉虚约束
$$F= 3n-2P_1-P_1=3\times3-2\times4=1$$




(2) 当两构件组成多个移动副,且其导路互相平 行或重合时,则只有一个移动副起约束作用,其余都 是虚约束。






带虚约束的凸轮机构

(3) 当两构件构成多个转动副,且轴线互相重合时,则只有一个转动副起作用,其余转动副都是虚约束。







带虚约束的曲轴



(4) 法线始终重合的高副







等宽凸轮



注意: 法线不重合时,构成复合高副,变成实际约束!




相当转动副



相当于移动副




(5) 机构中对传递运动不起独立作用的对称部分



带虚约束的行星轮系





行星轮2'和2"以及转动副D、C 和4个平面高副提供的自由度 $F = 3 \times 2 - 2 \times 2 - 1 \times 4 = -2$

即引入了两个虚约束。

未去掉虚约束时
$$F = 3n-2p_L-p_H = 3\times 5-2\times 5-1\times 6 = -1$$

去掉虚约束
$$F = 3n-2p_1-p_H=3\times3-2\times3-1\times2=1$$



虚约束的应用

作用:

- (1) 改善构件的受力情况或平衡惯性力,如多个行星轮。
- (2) 增加结构刚度,如轴与轴承。
- (3) 提高运动可靠性和工作的稳定性,如火车轮。

影响:

有虚约束的机构,其相关尺寸的制造精度要求高,增大了制造成本。 机构中的虚约束数越多,制造难度也就越大。



小结: 机构自由度的计算步骤


- 1. 识别复合铰链,准确计算运动副数目。
- 2. 识别局部自由度并去除。
- 3. 识别虚约束并去除。
- 4. 准确计算活动构件数,代入公式计算。

平面机构自由度计算公式:

$$F=3n-2P_L-P_H$$

n — 活动构件数; P_L —低副数; P_H —高副数;







$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

= $3 \times 7 - 2 \times 9 - 1$

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

= $3 \times 6 - 2 \times 8 - 1$
= 1







本章小结

一、构件+运动副 ⇒ 运动链 ⇒ 机构

机架

原动件

从动件

- 二、运动链成为机构的条件:
- F>0,原动件数目等于自由度数目
- 深 平面运动链自由度计算方法和注意事项
- 三、机构运动简图的绘制

