

定义：为了满足功能、结构、制造、装配、维修和运输等方面的要求，组成机械的各零件是通过各种制约关系组合在一起。各零件之间的这种制约关系称为连接。

## 概述

组成：被连接件、连接件(可无，被连接件直接连接)

类型  
动连接：各种运动副

静连接  
可拆连接：键连接 键轴连接 螺纹联接 小过盈联接

不可拆联接：焊接 铆接 粘接 大过盈联接

形成：用一个平面图形沿螺旋线运动，并使平面始终通过圆柱体轴线，就构成螺旋。

## 螺纹参数

牙型：矩形、三角形、梯形、锯齿形

螺旋线旋向：左旋、右旋

螺旋线头数：单头、多头

螺纹位置：外螺纹、内螺纹

用途：连接螺钉、传动螺钉

母体形状：圆柱螺纹、圆锥螺纹

外径(d大径)：与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径，亦称公称直径

内径(d小径)：与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径，主要用于强度计算校核与设计

中径d<sub>2</sub>：在轴向剖面内牙厚与牙宽相等处的假想圆柱面的直径  $d_2 \approx 0.5(d + d_1)$

螺纹的工作高度h：表示内外螺纹沿轴向的接触高度

螺距P：相邻两牙在中径圆柱面上对应两点间的轴向距离

导程S：同一螺旋转上相邻两牙在中径圆柱面上对应两点间的轴向距离

线数n：螺纹螺旋线数目，一般为便于制造n=4；螺距、导程、线数之间关系：  $S = nP$

螺纹升角ψ：中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺旋轴线的平面的夹角  $\tan \phi = \frac{nP}{\pi d_2}$

牙型角α：螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角

牙侧角β：螺纹牙的侧边与螺纹轴线垂直平面的夹角

匀速上升驱动矩： $T = F_a \frac{d_2}{2} = F_a \tan(\phi + \rho') \frac{d_2}{2}$

匀速下降驱动矩： $T = F_a \frac{d_2}{2} = F_a \tan(\phi - \rho') \frac{d_2}{2}$

效率： $\eta = \frac{W_2}{W_1} = \frac{F_a S}{2\pi T} = \frac{F_a \pi d_2 \tan \phi}{2\pi F_a \frac{d_2}{2} \tan(\phi + \rho')} = \frac{\tan \phi}{\tan(\phi + \rho')}$

W1为螺母旋转一周所需的输入功 W2为螺母上升一个导程S的有效功

自锁条件： $\phi \leq \rho'$

$$f = \tan \rho$$






$$f' = \tan \rho' = \frac{f}{\cos \beta}$$

f—摩擦系数

β—工作面牙侧角

ρ'—当量摩擦角

f'—当量摩擦系数



## 螺纹连接

六角头螺栓

A型 双头螺柱

B型 双头螺柱

螺钉

内六角圆柱头 一字开槽沉头 一字开槽平头

紧定螺钉

自攻螺钉

六角螺母

圆螺母

垫圈

松连接：在装配时不拧紧，只有受外载时才受到力的作用

紧连接：在装配时需拧紧，即在承载前，已预先受力，预应力F<sub>0</sub>

定义：螺纹紧连接的预先拧紧的过程称为预紧

目的：增强连接的紧密性、可靠性，防止受载后被连接件之间出现间隙或发生相对滑移

</